

SPEED INFORMATION

Data: 28/10/2020

Ente emittente: Help desk

| | |
|-------------------------------|--|
| MARCA/MODELLO/ANNO | 500 X anomalia indicatori direzione |
| DESCRIZIONE INCONVENIENTE | Disattivando gli indicatori di direzione dopo un inserimento (sia dx che sx) i lampeggiatori non si disattivano fino allo stacco chiave. |
| ERRORI RILEVATI | codice errore: b1051-15 circuito aperto o cortocircuito verso positivo batteria. |
| EVENTUALI PROVE EFFETTUATE | <ul style="list-style-type: none">- Verificare connessioni incerte sui comandi indicatori di direzione.- Verificare circuito aperto tra comandi indicatori e body computer- Verificare corto circuito a positivo sul cablaggio tra i comandi indicatori e body computer, |
| SOLUZIONE ASSISTENZIALE | Rilevato corto circuito |