

SPEED INFORMATION

Data: 18/12/2020

Ente emittente: team Help Desk Tecnico

MARCA/MODELLO/ANNO	Fiat Panda 1,2 8v 169 (dal 2003 al 2013)
DESCRIZIONE INCONVENIENTE	Spia ABS accesa nel quadro
ERRORI RILEVATI	C1121 relè principale ABS
EVENTUALI PROVE EFFETTUATE	Verifica alimentazioni. Riscontrato il fusibile F42 da 7,5 Ah nella centralina portafusibili vano motore bruciato.
SOLUZIONE ASSISTENZIALE	Sostituzione fusibile F42 da 7,5 Ah