

## SPEED INFORMATION

Data: 08/03/2021

Ente emittente: Help Desk Tecnico

MARCA/MODELLO/ANNO	CITROËN Jumper 2.0 BlueHDi 81kw motore AHM, anno 2015.
DESCRIZIONE INCONVENIENTE	Lampeggiano le 4 frecce e non si avvia dopo urto ruota contro marciapiede.
ERRORI RILEVATI	Nessun errore presente.
EVENTUALI PROVE EFFETTUATE	Girando chiave su marcia non si sente arrivare il gasolio.
SOLUZIONE ASSISTENZIALE	Risolto con riarmo interruttore inerziale che si trova zona cassetto portaoggetti a destra sotto la paratia dove appoggia il piede il passeggero. Suggeriamo di guardare con attenzione che il tasto inerziale è ben nascosto.