

CAR SERVICE FORNARI di C. e R. FORNARI RENZO
VIA G.MARCONI N.2014F 46030 SUSTINENTE (MN)

	N. ordine	:	
	Targa	:	
	VIN	:	VF3MCYHZRLS088113
	Chilometraggio	:	
	Prima immatr.	:	
N. cliente	:	Meccanico	:
Tel.(privato)	:	Telefono	:038643253
Tel.(ufficio)	:	Fax	:0386710198

PEUGEOT,3008 [P84], 3008 1.5 BlueHDi 130, Diesel, 1.5, 96.0kw, 10/2017 - , YHZ

Risultato della ricerca

10/05/24 14.28

Sistema	Numero di errori
Gestione motore MD1 CS003	5

Gestione motore MD1 CS003

10/05/24 14.29

- Gestione motore MD1 CS003 14.29
- Memoria guastiNumero di errori: 5 14.29

P008A	Circuito a bassa pressione carburante	Valore troppo piccolo
P00BA	Circuito a bassa pressione carburante	Valore troppo piccolo
P2635	Pompa carburante	Funzionamento inatteso
P062A	Pompa carburante	Funzionamento inatteso
P0627	Elettropompa carburante: tensione di alimentazione	Interruzione

Note : _____

Data

Firma