



Dati autodiagnosi

Dettaglio ERRORI Autodiagnosi

TEXA

Dati officina

Ragione sociale	CAR SERVICE FORNARI di C. e R. FORNARI & C. s.n.c.		
Indirizzo	VIA G. MARCONI , 2014/F	Provincia	MN
Città	SUSTINENTE	CAP	43253
Telefono	038643253	E-mail	Email. fornaricar@libero.it - officina@carservicefornarim.it
Operatore	FORNARI ANDREA		

Dati veicolo

Targa		Telaio/VIN	ZFAFJL00XJ5067077
Marca	FIAT PROFESSIONAL	Modello	Talento (296) [16>21]
Motorizzazione	2.0 MJ 16v	Identificativo veicolo*	M9R
Silhouette	Commerciale	Periodo	[--/19>--/21]
Impianto	Sistema comfort		
Odometro			

* sigla identificativa riferita al codice telaio o al codice motore

Strumentazione

Versione SW	TEXA IDC5 Car 76.6.3.a
Numero di serie VCI	DN1OT028834

Dati generali della prova

Data	26-11-2024
Ora inizio	06:51

Rilevazione

Descrizione	Dettaglio	Stato
Modulo di scollegamento batteria	CODE: B9211 Modulo di scollegamento batteria	ATTIVO (ATT)
Batteria scarica	CODE: B923A Batteria scarica	ATTIVO (ATT)
Sensore di corrente batteria a 12 V	CODE: B9266 Sensore di corrente batteria a 12 V	ATTIVO (ATT)
Circuito modulo gestione avvio/arresto	CODE: B9267 Circuito modulo gestione avvio/arresto	ATTIVO (ATT)
Circuito combinato leva sotto volante	CODE: B9270 Circuito combinato leva sotto volante	ARCHIVIATO (STO)

Timbro e firma